


Gruppo	Motore
Codice	01.10
Descrizione	Coperchio testa
Revisione	1



FILTRI: nessuno

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Varianti
1	1A005507	Guarnizione	1	
2	1A003094	Coperchio testa	1	
3	1A005533	Piastrina	1	
4	1A005524	Tappo olio	1	
5	1A005526	Valvola PCV	1	
6	1A005525	Distanziale	1	
7	B010073	Vite testa esagonale M6x25	16	