


Gruppo	Motore
Codice	01.10
Descrizione	Coperchio testa
Revisione	1



FILTRI: nessuno

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Varianti
1	B010069	Coperchio testa	1	
2	B010070	Valvola	1	
3	B010071	Distanziale	1	
4	B010073	Vite testa esagonale M6x25	7	
5	B010077	Tappo carico olio	1	
6	B010075	Guarnizione coperchio testa	1	
7	B010076	O-ring	4	
8	B010074	Vite TE M6x55	2	